

«Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 44 г. Кирова» (КОГОВУ ШОВЗ № 44 г.Кирова)

2.2. Юридический адрес организации (учреждения)

г.Киров, ул.Розы Люксембург, 87

2.3. Основание для пользования объектом - оперативное управление,

2.4. Форма собственности - государственная,

2.5. Территориальная принадлежность - региональная,

2.6. Вышестоящая организация (наименование) - Министерство образования Кировской области

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

г.Киров, ул К.Либкнехта, 69

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1. Сфера деятельности образование.

3.2. Виды оказываемых услуг образовательные.

3.3. Форма оказания услуг на объекте, на дому

3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту дети.

3.5. Категории обслуживаемых инвалидов дети с ограниченными возможностями здоровья,

3.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 270 учеников.

3.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы № 1,17,39,54,60,70, троллейбус № 3

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 метров.

4.2.2. Время движения (пешком) 2 минуты.

4.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

4.2.4. Перекрестки: да.

4.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

4.2.6. Перепады высоты на пути: есть, (бордюрные камни высотой 10

см).

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ВНД
	в том числе инвалиды:	
1	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	С нарушениями зрения	ВНД
4	С нарушениями слуха	ВНД
5	С нарушениями умственного развития	А

* Указывается один из вариантов:

«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);

«ВНД» – временно недоступно (доступность не организована).

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов: «К» – передвигающиеся на коляске, «О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» – с нарушениями зрения, «Г» – с нарушениями слуха, «У» – с нарушениями умственного развития.

4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект требует доработки.

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудовать на территории школы автостоянку для инвалидов согласно СНиП.
2	Вход (входы) в здание	Оборудовать входную площадку навесом с водоотводом; Установить дренажные и водосборные решётки на входной площадке; Установить информационные знаки и кнопку вызова помощника; Монтаж входного пандуса; Замена входных дверей в соответствии со СНиП.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка поручней на лестничных маршах; Приобретение переносных пандусов; Монтаж пандуса в коридоре 2 этажа; Установка тактильных предупреждающих знаков перед дверными проёмами и входами на лестницы.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Замена напольного покрытия в зале ЛФК; Индивидуальные решения с техническими средствами реабилитации
5	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудование туалетной кабины для МГН с установкой поручней у санитарных приборов.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка информационных знаков; Приобретение информационного терминала
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Индивидуальные решения с техническими средствами реабилитации

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, технические решения невозможны (организация

альтернативной формы обслуживания).

5.2. Период проведения работ в рамках исполнения: в рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» в 2018 году (указывается наименование документа: программы, плана).

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации соответствие объекта требованиям программы «Доступная среда»
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

5.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – да, заключение КОО ВОИ от 21.05.2018 №172.

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: №1 от «28» мая 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор КОГОБУ ШОВЗ
№44 г.Кирова

Д.А.Сулопаров
«28» _____ 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
КОГОБУ ШОВЗ №44 г.Кирова
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

город Киров

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание школы
1.2. Адрес объекта г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 87
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2157,4 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1935г., последнего капитального ремонта 1986г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего июнь-август 2018г
капитального не планируется
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №44 г.Кирова» (КОГОБУ ШОВЗ №44 г.Кирова)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 610005 г.Киров, ул. Розы Люксембург, 87

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____ образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобусы № 1,17,39,54,60,70, троллейбус № 3

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,
 3.2.4 Перекрестки: да
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрные камни высотой 10 см.)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект требует доработки

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудовать на территории школы автостоянку для инвалидов согласно СНиП.
2	Вход (входы) в здание	Оборудовать входную площадку навесом с водоотводом; Установить дренажные и водосборные решётки на входной площадке; Установить информационные знаки и кнопку вызова помощника; Монтаж входного пандуса; Замена входных дверей в соответствии со СНиП.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка поручней на лестничных маршах; Приобретение переносных пандусов; Монтаж пандуса в коридоре 2 этажа; Установка тактильных предупреждающих знаков перед дверными проёмами и входами на лестницы.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Замена напольного покрытия в зале ЛФК; Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудование туалетной кабины для МГН с установкой поручней у санитарных приборов.

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка информационных знаков; Приобретение информационного терминала.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Индивидуальные решения с техническими средствами реабилитации

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения
в рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» в
2018 году.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации соответствие объекта требованиям программы «Доступная среда»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии - нет _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

- нет _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - да;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - да _____ ;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*,

прилагается - да, заключение КОО ВОИ от 21.05.2018 №172 (приложение №7)

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>2</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |
| 7. Заключение КОО ВОИ от 21.05.2018 №172 | на | <u>3</u> | л. |

Руководитель

рабочей группы: Директор КОГОВУ ШОВЗ №44 г.Кирова
Суслопаров Д.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам.директора по АХР, Тюлькин В.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Список подписей членов ШОВЗ №44
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес: КОГОбУ ШОВЗ №44 г.Кирова,
ул.Р.Люксембург,87

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует автостоянка для инвалидов	К		Оборудовать на территории школы автостоянку для инвалидов согласно СНиП;
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДП-В			текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Наименование объекта, адрес: КОГОБУ ШОВЗ №44 г Кирова,
ул.Р. Люксембург,87

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
21	Лестница (наружная)	нет						
22	Пандус (наружный)	нет						
23	Входная площадка (перед дверью)	есть			1.Отсутствует водоотвод и у навеса; 2. Отсутствует кнопка вызова персонала; 3. Отсутствуют дренажные и водосборные решётки; 4. Порог больше 0,014 м.; 5. Отсутствуют информационные знаки.	К,С К,С К,С К,С С		Оборудовать навесом с водоотводом; Установить дренажные и водосборные решётки; Установить информационных знаков и кнопки вызова помощника; Монтаж входного пандуса;
24	Дверь (входная)	есть			1. Отсутствуют смотровые панели в полотне наружной двери; 2. Ширина 2 входной двери менее 0,9 м.	К		Замена входных дверей в соответствии со СНиП.
25	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (О,Г,У)			текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес: КОГОБУ ШОВЗ №44 г.Кирова,
ул.Р. Люксембург,87

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			1. Высота порога в коридоре 2 этажа здания более 0,014 м.; 2. Отсутствуют тактильные предупреждающие знаки и контрастно окрашенная поверхность перед входом на лестницы	К, С С		Монтаж пандуса в коридоре 2 этажа; Установка тактильных предупреждающих знаков перед дверными проёмами и входами на лестницы.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			1. Поручни имеют дефекты и установлены неправильно; 2. Отсутствует пандус.	К,О К		Установка поручней на лестничных маршах; Приобретение переносных пандусов.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет						
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
зона обслуживания инвалидов**

Наименование объекта, адрес: КОГОБУ ШОВЗ №44 г.Кирова,
ул.Р. Люксембург,87

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Напольное покрытие в зале ЛФК имеет дефекты.	О,С		Замена напольного покрытия в зале ЛФК.
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зона обслуживания инвалидов	ДП-В			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования КОГОБУ ШОВЗ
№44 г.Кирова к паспорту доступности
ОСИ
№ 1
от «28» мая 2018г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Наименование объекта, адрес: КОГОБУ ШОВЗ №44 г.Кирова,
ул.Р. Люксембург,87

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			1. Отсутствует оборудованная кабина для МГН; 2. Отсутствуют поручни у умывальника и унитаза			Оборудование туалетной кабины для МГН с установкой поручней у санитарных приборов.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,Г,У)			текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования КОГОБУ ШОВЗ
№44 г.Кирова к паспорту доступности
ОСИ
№ 1
от «28» мая 2018 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес: КОГОБУ ШОВЗ №44 г.Кирова,
ул.Р. Люксембург,87

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			На территории объекта отсутствуют информационные знаки для МГН	К, С, Г		Установка информационных знаков; Приобретение информационного терминала.
6.2	Акустические средства	нет				Г		Приобретение информационного терминала.
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует дублирование информационных знаков для незрячих	С		Установка информационных знаков.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У)			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ИМЕЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СТАТУС
ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ СОВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
общероссийской общественной организации
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ)
ИНН 4348014602, ОГРН 1024300002451
610020, г. Киров (обл.), ул. Спасская, 32
тел.(8332) 64-35-62, тел/факс 64-40-17
e-mail: inv@kovoel.kirov.ru
http://kvoi.so-nko.ru

Директору КОГОбУ «Школа
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья №44
г.Кирова»
Суслопарову Д.А.

№ 172 от 21 мая 2018г

и № _____ от _____ 20__г

Кировская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в лице эксперта в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения (сертификат №ЭТ-01-1700105) Плехова А.А. произвела осмотр здания «Школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №44 г.Кирова» по адресу: г Киров, ул. Розы Люксембург, 87 с целью составления акта обследования ОСИ (объект социальной инфраструктуры) к паспорту доступности.

Руководствуясь методическим пособием Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 сентября 2012 года «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг...», а также СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для МГН (маломобильных групп населения)», актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 выявлены следующие замечания по состоянию доступности данных объектов:

А) Территория, прилегающая к зданию и входы в здание

- Оборудовать на территории учреждения автостоянку согласно СНиП.
- Прилегающую к зданию территорию(проезды , пешеходные дорожки, съезд, бордюры, зоны отдыха, игровые зоны и т.д.) оборудовать согласно СНиП.
- Оборудовать кнопку вызова персонала при входе в здание.
- Входная площадка при входе должна иметь навес с водоотводом. Размеры входной площадки при открывании полотна наружу не менее 1,4X2,0 м. Поверхности покрытий входной площадки и тамбуров должны быть твердыми

, недопускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон 1-2%.

- Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м, для двухстворчатых дверей одна створка не менее 0,9 м.

- В полотнах наружных дверей, доступных для МГН следует предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна защищена ударной полосой.

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в тамбурах или входных площадках должны иметь ширину проветров ячеек не менее 0,013 м, длина 0,015 м.

Пороги входных дверей и внутренних в здании не более 0,014 м.

В качестве дверных запоров на путях эвакуации ручки нажимного действия.

- Считать центральный вход эвакуационным из помещений для МГН.

- Для подъема по лестницам внутри здания с помощью обученного персонала иметь в наличии мобильный подъемник или складные пандусы или ramпы нужной длины.

Б) Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).

На путях движения МНГ в здании следует предусмотреть смежные с ним места отдыха и ожидания, участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие знаки или контрастно окрашенную поверхность, при необходимости устройства порогов в дверных проемах высота не более 0,014 м.

Дверные проемы в свету должны быть не менее 0,9 м.

- В случае невозможности обеспечения своевременной эвакуации всех МНГ за необходимое время, предусмотреть зону безопасности. Конструкция таких зон должна быть класса (непожароопасные) КО, а материалы отделки и покрытий согласно СНиП 21-01.

В) Санитарно-бытовые помещения.

- Оборудовать для МГН на 1 этаже здания туалетную кабину. Основные

требования: доступная кабина-ширина не менее 1,65м, длина - не менее 1.8м, высота раковин - не более 0,75м от пола, зеркала и электрический прибор для сушки рук следует располагать на высоте не более 0,9м. от пола, следует предусмотреть поручни для опоры при пользовании умывальником, унитаза размещать на высоте от уровня пола до верха сидения не ниже 0,46м, не выше 0,6м. и т.д. Оборудовать кнопку вызова персонала.

При посещении санитарно- бытовых помещений, функциональных зон (игровых залов, столовых и т.д.) наличие обслуживающего обученного персонала обязательно.

- Оборудовать рабочие места в мастерских для МГН согласно СНиП.

Г) Система информации на объекте (визуальные, акустические, тактильные средства).

-Доступные для инвалидов МГН элементы здания и территория должны идентифицироваться символами доступности в следующих местах:

парковка, входы, зоны безопасности и т.д.

-Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую, тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, СП. 1.13130, ГОСТ 21786 и т.д.

КОО ВОИ рекомендует пройти обучение на курсах в Ресурсном методическом центре при ВятГУ по взаимодействию персонала учреждений социальной инфраструктуры с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями. Обращаться к Бушмелевой Светлане Борисовне 74-28-00, 8-922-903-70-72.

При проектировании элементов доступной среды в зданиях и сооружениях и их конструктивных решений исключительно пользоваться ГОСТами и сводами Правил.

Замечания представленные в данном документе в обязательном порядке вносятся в акт обследования ОСИ.

Председатель КОО ВОИ



А.С.Шалагинова.

Исп. Плехов А.А. 67-37-87.